

(f) Int. Cl.7:

3684

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND **MARKENAMT**

® Patentschrift _® DE 198 15 283 C 2

(2) Aktenzeichen:

198 15 283.3-12

② Anmeldetag:

6. 4.1998

(4) Offenlegungstag:

14. 10. 1999

Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 13. 7. 2000

F 16 H 1/16 B 60 J 1/17 B 60 J 7/057 E 05 F 11/34 È 05 F 15/08 B 60 N 2/02

F 16 H 25/20

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(3) Patentinhaber:

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co KG, 96450 Coburg,

(74) Vertreter:

Maikowski & Ninnemann, Pat.-Anw., 10707 Berlin

(2) Teil in:

198 61 100.5

(72) Erfinder:


Taubmann, Werner, 96486 Lautertal, DE; Macht, Alwin, 96250 Ebensfeld, DE; Schrimpl, Bernhard, 96450 Coburg, DE; Liebetrau, Matthias, 96450 Coburg, DE

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

> DE 43 24 913 C1 DE 40 21 669 A1 DE-OS 17 55 740

(A) Spindelantrieb für Verstelleinrichtungen in Kraftfahrzeugen

Spindelantrieb für Verstelleinrichtungen in Kraftfahrzeugen, bei dem eine Gewindespindel (5) drehfest zwischen zwei endseitigen Halterungen (6a; 6b) eingespannt ist, wobei der Gewindespindel eine in einem Getriebe angeordnete Spindelmutter zugeordnet ist, dadurch ge-kennzelchnet, daß die Gewindespindel (5) über mindestens eine Sollbruchstelle in mindestens einer Halterung (6a; 6b) befestigt ist und daß mindestens ein Ende der Gewindespindel (5) als Formschlußelement (66a) ausgebildet ist, des mit einem drehenden Werkzeug verbunden werden kann, um die Sollbruchstelle zum Zwecke der Notbetätigung des Antriebs zu überwinden.



Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Spindelantrieb für Verstelleinrichtungen in Kraftfahrzeugen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Aus der DE-OS 17 55 740 ist ein Spindelantrieb für eine Verstelleinrichtung an einem Kraftfahrzeugsitz bekannt. Der Kraftfahrzeugsitz ist hier auf zwei parallelen Gleitschienen befestigt, die auf am Pahrzeugboden angeordneten Führungsschienen laufen. Parallel zu jeder Gleitschiene und mit 10 dieser drehfest verbunden ist je eine Gewindespindel angeordnet.

Neben den ortsfesten Führungsschienen und mit diesen fest verbunden ist ein Getriebeblock gelagert, der eine auf der Gewindespindel angeordnete Spindelmutter und eine 15 mit dieser kämmende Antriebsschnecke aufnimmt. Die Antriebsschnecken jedes Getriebeblockes stehen mit einem gemeinsamen Antriebsmotor in Verbindung. Der Getriebeblock besteht aus zwei Teilen, die miteinander verschraubt sind.

Wird der Antriebsmotor betätigt, werden über die Antriebsschnecken die Spindelmuttern verdreht. Da die Gewindespindel drehfest angeordnet ist, werden dadurch die Gewindespindel und der mit dieser verbundene Fahrzeugsitz relativ zum Getriebeblock und damit zum Fahrzeugbo- 25 den verschoben.

Der bekannte Spindelantrieb hat den Nachteil, daß im Fall eines Defektes des Getriebes der Ausbau des Fahrzeugsitzes – je nach der aktuellen Verstellposition – sehr aufwendig sein kann.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Spindelantrieb für Verstelleinrichtungen in Kraftfahrzeugen zu entwickeln, bei dem mit einfachen Mitteln gewährleistet ist, daß im Falle einer Blockierung des Getriebes das zu verstellende Bauteil in eine Stellung verfahren werden kann, die 35 dessen Ausbau ermöglicht.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Gewindespindel über mindestens eine Sollbruchstelle in mindestens einer Halterung gehalten wird und mindestens ein Ende der Gewindespindel als Formschlußelement ausgebildet ist, das 40 mit einem drehenden Werkzeug verbunden werden kann, um die Sollbruchstelle zum Zwecke der Noibetätigung zu überwinden.

Hierdurch kann bei einem Defekt des Getriebes die Gewindespindel herausgedreht werden, um eine Blockierung der Verstelleinrichning aufzuheben, was insbesondere bei einem kompakten, innerhalb einer Schienenführung eines Fahrzeugsitzes angeordneten Getriebes von Bedeutung ist.

Nachfolgend soll die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die dazugehörigen 50 Zeichnungen haben folgende Bedeutung:

- Fig. 1 Perspektivische Darstellung eines Spindelantriebs (Darstellung einer Seite der Lagerung des Pahrzeugsitzes);
- Fig. 2 Gewindespindel mit Getriebe einschließlich Hal- 55 terung;
 - Fig. 3 Halterung für ein Getriebe;
- Fig. 4 Explosivdarstellung des Getriebes einschließlich Halterung;
- Fig. 5 Darstellung des Getriebes im zusammengebauten 60 Zustand;
- Fig. 6 Gehäuseplatte mit Lagerbohrung für Antriebsschnecke:
- Fig. 7 Gehäuseplatte mit Lagerbohrung für Spindelmutter,
 - Fig. 8 Darstellung einer L-förmigen Gehäuseplatte;
- Fig. 9 Darstellung einer U-förmigen Gehäuseplane in Verbindung mit einer scheibenförmigen Gehäuseplatte;

- Fig. 10 Lagerung der Gewindespindel mit einem quetschbaren Gewindeelement als Verdrehsicherung und zur Notbetätigung,
- Fig. 11 Lagerung der Gewindespindel mit einem quetschbaren Durchzug;
- Fig. 12 Lagerung der Gewindespindel mit einer über eine Kontermutter verspannte Gewindeelement als Verdrehsicherung;
- Fig. 13 Lagerung der Gewindespindel mit einer lagefixierten Mutter, die über eine Kontermutter auf der Gewindespindel verspannt ist;
- Fig. 14 Lagerung der Gewindespindel mit einer Verdrehsicherung aus Kunststoff;
 - Fig. 15 Schnittdarstellung von Fig. 14;
- Fig. 16 Darstellung einer Verdrehsicherung der Gewindespindel mit einer Kunststoffsicherung;
- Fig. 17 Verdrehsicherung der Gewindespindel über eine Schweißquetschmutter mit Distanzbuchse;
- Fig. 18 Darstellung eines Spindelantriebs für einen Fensterheber.

Wie aus der Fig. 1 ersichtlich, ist eine Halteplatte 1 einer Oberschiene 3 zugeordnet. An der Halteplatte 1 sind Befestigungslaschen 11a; 11b für den Antriebsmotor 2 vorgesehen, so daß der Antriebsmotor 2 fest mit der Halteplatte 1 und damit fest mit der Oberschiene 3 verbunden ist.

Das Obergestell des hier nicht dargestellten Fahrzeugsitzes wird auf der Oberschiene 3 befestigt.

Beidseitig am Antriebsmotor 2 sind Antriebswellen 21 und 22 angeordnet. Vorzugsweise werden hierzu flexible Wellen verwendet. Diese Antriebswellen 21, 22 stellen die Verbindung zu einem Getriebe 9 her, dessen Lage, Ausbildung und Funktion weiter unten näher erläutert wird.

Die Oberschiene 3 gleitet direkt oder über nicht dargestellte Verstell- und/oder Lagerelemente auf einer am Fahrzeugboden festgelegten Unterschiene 4.

In Funktionslage der Oberschiene 3 und Unterschiene 4 werden diese durch ihre Berührungs bzw. Lagerungsbereiche so gehalten, daß sich ein Hohlraum 31 ergibt. Innerhalb dieses Hohlraums 31 ist eine Gewindespindel 5 angeordnet, wobei diese zwischen Halterungen 6a und 6b aufgenommen wird, die auf der Unterschiene 4 fest angeordnet sind. Die Verbindung zwischen den Halterungen 6a, 6b erfolgt über Befestigungsmittern 6c; 6d, 6c', 6d'.

Die Gewindespindel 5 wirkt mit dem Getriebe 9 zusammen, das ebenfalls im Hohlraum 31 angeordnet und ortsfest in der Oberschiene 3 gelagert ist. Diese Anordnung wird in Fig. 2 gezeigt. Das Getriebe 9 wird in einer U-förmigen Halterung 8 gehalten, die mit der hier nicht dargestellten Oberschiene 3 fest verbunden ist. Zwischen den Schenkeln 86a; 86b der Halterungen 8 und dem Getriebe 9 sind Entkopplingselemente 10a; 10b eingefügt, um entstehende Geräusche zu entkoppeln und Toleranzen auszugleichen.

Eine weitere Ausgestaltung der Lagerung des Getriebes 9 besteht darin, diese in der Oberschiene 3 über eine verlängerte Halterung 8' zu realisieren. Diese Halterung wird in der Fig. 3 gezeigt. Das hier nicht dargestellte Getriebe 9 ist analog der in Fig. 2 gezeigten Art im Getriebeaufnahmeteil 81 der Halterung 8' gelagert. Die Schenkel 82a, 82b der Halterung 8' sind an der Oberschiene 3 befestigt. Im Ausführungsbeispiel sind diese mit der Oberschiene 3 verschraubt. Aus diesem Grunde weisen die Schenkel 82a, 82b Befestigungsöffnungen 83 auf, die mit den in Fig. 1 dargestellten Befestigungsöffnungen 30 in der Oberschiene 3 korrespondieren. Den Befestigungsöffnungen 83 werden Schweißmuttern 84 zugeordnet, das heißt, die Schweißmuttern 84 werden auf die Offnungen geschweißt. Dabei weisen die Schweißmuttern 84 in Richtung des Hohlraumes 31. Anstelle der Schweißmuttern 84 sind auch Einheitsmuttern

oder Stanzmuttern einsetzbar. Eine andere Möglichkeit besteht darin, statt der Muttern Durchzüge herzustellen, die mit einem Innengewinde versehen sein können. Auch Kombinationen der oben beschriebenen Möglichkeiten sind einsetzbar. Durch diese Verbindung bzw. Verschraubung der Halterung 8' mit der Oberschiene 3 wird deren Steifigkeit verbessert. Durch die Anordnung der oben genannten Schweißmuttern 84 bzw. der Durchzüge ist es möglich, das Getriebe 9 mit der Halterung 8' vorher komplett zu montieren und diese Einheit in den Hohlraum 31 der bereits montierten Schienenführung 3; 4 einzuschieben. Über die Befestigungsöffnungen 83 und kann die Oberschiene 3 mit der Halterung 8' verschraubt werden.

Die Halterungen 8; 8" weisen in einer weiteren Ausgestaltung Sollverformungsstellen 87a; 87b auf, die zwischen Schenkeln 86a; 86b der Getriebeaufnahme 81 und den Schenkeln 82a; 82b der Halterung 82a; 82b angeordnet sind. Diese Sollverformungsstellen 87a; 87b können im einfachsten Fall entsprechend dimensionierte Schweißnähte sein. Es ist aber auch möglich, als Sollverformungsstellen 87a; 20 87b Winkel oder andere Profile an dieser Stelle einzusetzen. Alle diese Elemente werden so dimensioniert, daß diese erst bei einer vorgegebenen Sollbelastung nachgeben und erst dann die Schenkel 86a; 86b bzw. die Getriebeaufnahme 81 verformt wird. Das geschicht dann so, daß beim Überschreiten einer vorgegebenen maximalen Grenzbelastung die Schenkel 86a; 86b seitwarts schwenken und dabei die Gewindespindel 5 verklemmen. Im Crashfall trägt das zu einer zusätzlichen Sicherung des Fahrzeugsitzes bei.

Die beiden Schenkel 82a, 82b der Halterung 8' sind abgewinkelt und weisen in den Winkelbereichen 85a; 85b eine Materialverbreiterung auf, die den Hohlraum 31 weitestgehend ausfüllt. Dadurch kann die Steifigkeit der Schienenführung, das heißt, deren Widerstand gegen das Einknicken, verbessert werden. Die Verhakung der Oberschiene 3 mit 35 der Unterschiene 4 bleibt im Eingriff.

In den Schenkeln 82a; 82b eingebrachte Bohrungen 88a; 88b dienen der Zentrierung der Halterung 8 zur Oberschiene 3, zum Beispiel durch hier nicht dargestellte Blindnieten. Die in den Schenkeln 86a; 86b angeordneten Durchzüge 89a; 89b erhöhen den kritischen Querschnitt des Haltewinkels 8 und tragen zu einer sicheren Kraftübertragung im Crashfall bei.

Wie aus der Fig. 4 ersichtlich, besteht das Getriebe 9 aus einer Antriebsschnecke 91, die über die anßere Schneckenverzahnung 92' einer Spindelmutter 92 in Eingriff steht. Die Antriebsschnecke 91 ist über die Antriebswelle 21, 22 mit dem Antriebsmotor 2 verbunden (siehe hierzu Fig. 1). Die Spindelmutter 92 ist über ihr Innengewinde der Gewindespindel 5 zugeordnet.

Zur Wirkungsweise der Vornichtung: Dreht sich der Antriebsmotor 2 so überträgt er seine Bewegung über die Antriebswelle 21; 22 auf die Antriebsschnecke 91. Diese übermittelt ihre Drehbewegung auf die Spindelmutter 92. Da die Gewindespindel 5 drehfest ist, muß das Getriebe 9 und damit die mit dieser verbundene Oberschiene 3 einschließlich Kraftfahrzeugsitz eine translatorische Bewegung ausführen (siehe hierzu Fig. 1)

In der Fig. 4 wird in einer Explosivdarstellung der Aufbau des Getriebes 9 gezeigt. Es ist zu sehen, daß die Getriebeelemente, bestehend aus einer Antriebsschnecke 91 und einer Spindelmutter 92 in den Gehäuseplatten 71a, 71b, 72a, 72b eines Getriebegehäuses 7 gelagert sind. In der Fig. 5 ist das Getriebe 9 im zusammengebauten Zustand gezeigt. Es ist zu erkennen, daß die Antriebsschnecke 91 über Lagerbohrungen 73a und 73b in den Gehäuseplatte 71a und 71b gelagert ist, während die Spindelmutter 92 in Lagerbohrungen 74a und 74b der Gehäuseplatte 72a und 72b gelagert ist.

Für den Axialanlauf der Spindelmutter 92 und der Antriebsschnecke 91 sind Scheiben 95 und 96 vorgesehen, zum Axialspielausgleich dienen Wellenscheiben 95; 96.

Aus den Fig. 5, 6, 7, 8 und 9 ist ein möglicher Aufbau des Getriebegehäuses 7 ersichtlich. Wie in den Fig. 5 bis 7 erkennbar, besteht dieses hier aus je zwei sich gegenüberliegenden, scheibenförmigen Gehäuseplatten 71a; 71b; 72a; 72b, wobei die Gehäuseplatten in den Einzeldarstellung gemäß den Fig. 6 und 7 jeweils mit den Bezugszeichen 71 bzw. 72 versehen sind. Die Gehäuseplatten 71a; 71b; 72a; 72b sind vorzugsweise aus einem Sinterwerkstoff gefertigt; es sind aber auch andere Werkstoffe, wie Gußwerkstoffe, Stahl oder auch Kunststoff einsetzbar. Die Gehäuseplatten 71a; 71b; 72a; 72b sind auf ihre Endmaße gefertigt. Das betrifft auch die Lagerbohrungen 73a; 73b; 74a; 74b, deren Lage in den Gehäuseplatten 71a; 71b; 72a; 72b und auch deren Passungstoleranzen.

Die zusammengehörenden, sich gegenüberliegende Gehäuseplatten 71a; 71b und 72a; 72b sind in ihrer Gestalt identisch. Dabei weist ein Paar, im Ausführungsbeispiel sind es die Gehäuseplatten 72a; 72b als Stege 76 ausgebildete Bereiche auf, die an den Kanten der Gehäuseplatten 72a; 72b angeordnet sind, also sich entlang der Ebene der Gehäuseplatten 72a; 72b erstrecken. Die sich gegenüberliegenden Seiten 761; 761' der Stege 76 sind entweder parallel ausgebildet, verlaufen konisch oder besitzen Schaberippen.

In den Randbereichen der Gehäuseplatten 71a; 71b sind dazu korrespondierende, als durchgehende Öffnungen ausgebildete Ausnehmungen 75 quer zur Ebene der Gehäuseplatten 71a; 71b angeordnet. Diese Ausnehmungen 75 weisen zu den Seiten 761; 761' der Stege 76 parallele Flächen 752; 752' auf.

Andere mögliche Ausführungsformen der Gehäuseplatten werden in den Fig. 8 und 9 gezeigt. Dabei handelt es sich einmal um zwei L-förmige Gehäuseplatten 77a; 77b. Diese L-förmige Gehäuseplatte 77a; 77b tragen an einem ihrer Schenkel Stege 76', die analog des oben beschriebenen Ausführungsbeispieles mit Ausnehmungen 75' korrespondieren. Die entsprechenden Lagerbohrungen 73' und 74' sind, wie bereits oben beschrieben, in die Gehäuseplatten eingebracht.

In der Fig. 9 wird ein Getriebegehäuse gezeigt, das aus einer U-formigen Gehäuseplatte 78 und einer dieser zugeordneten scheibenformige Gehäuseplatte 79 besteht. Die Schenkel der U-formige Gehäuseplatte 78 tragen ebenfalls Stege 76°, die in entsprechende Ausnehmungen 75" der scheibenformige Gehäuseplatte 79 eingreifen.

Zur Montage werden die Stege 76; 76° in die Ausnehmungen 75; 75°, 75° gesteckt. Die Maße der Ausnehmungen 75; 75°, 75° und Stege 76; 76°, 76° sind so aufeinander abgestimmt, daß nach Montageverfahren entweder Spielpassungen oder Preßpassungen gebildet werden können. Nach dem Zusammenstecken wird die Lage der Ausnehmungen 75 und der Stege 76 und damit die Lage der Antriebsschnecke 91 zur Spindelmutter 92 fixiert und damit endgültig festgelegt, indem das Material im Bereich der Steckverbindungen plastisch verformt wird.

Die Montage des Getriebegehäuses 7 kann durch automatische Abläufe unterstiltzt oder voll ersetzt werden. Das wird nun nachfolgend anhand scheibenförmiger Gehäuseplatten 71a; 72b; 72b erläutert. Die Montage der L. förmigen Gehäuseplatten 77 und U-förmigen Gehäuseplatten 78 bzw. 79 erfolgt analog. Hierzu werden die Getriebeelemente (Antriebsschnecke 91, Spindelmutter 92; Scheiben 95; 96, Wellenscheiben 95; 96) einschließlich des Gehäuses (Gehäuseplatten 71; 72) vormontiert. Das heißt, die Getriebeelemente werden in den dafür vorgesehenen Lagerbohrungen eingesteckt und die Gehäuseplatten 71; 72 werden zusammengesteckt.

Dieses vormontierte Getriebe 9 wird nun in eine kombinierte Halte- und Verstemmeinrichtung eingelegt, die das Getriebe 9 an seiner Außenkontur erfaßt. Das Halten erfolgt in Richtung der Ebene der Gehäuseplatten 72a; 72b, wobei die Haltekräfte, die an den vier Ecken der Gehäuseplatte 71a oder 71b angreifen, relativ gering gehalten werden.

Das Getriebe 9 wird nunmehr bewegt, indem vorzugsweise die Antriebsschnecke 92 gedreht wird. Dabei muß mindestens eine Umdrehung erfolgen. Die Gehäuseplatten 71a; 71b; 72a; 72b können sich so verspannungsfrei ausrichten. Nach Vollzug dieser Bewegung werden die Haltekräfte verstärkt, so daß die Getriebeelemente 91; 92 und Gehäuseplatten 71a; 71b; 72a; 72b in dieser Lage gehalten werden und ein Verrutschen verhindert wird. Ein Stemmwerkzeug greift nun in den Bereich der Steckverbindungen, das heißt, in die Kontaktstellen zwischen den Stegen 76; 76' und 76" und den Ausnehmungen 75; 75' und 75" und verformt an diesen Stellen das Material plastisch. Die Verformung erfolgt so, daß dadurch 'das Material zum Beispiel Hinterschnitte bildet und so die Lage der Gehäuseplatten 71a; 71b; 20 72a; 72b zueinander endgültig fixiert werden.

Um eine Deformierung der Lagerbohrungen 74a; 74b der Spindelmutter 92 zu vermeiden, erfolgt die Verstemmung nicht über die gesamte Länge der Steckverbindungen. Es wird nur in dem Bereich eine Verstemmung durchgeführt, wo ein Einfluß der Kräfte auf den Lagerbereich der Spindelmutter 92 in der Gehäuseplatte 72 und damit einer Deformierung der Lagerbohrungen 74 ausgeschlossen werden kann.

Die Fixierung der Gehäuseplatten 71a; 71b; 72a; 72b 30 kann auch dadurch erfolgen, daß das Material im Bereich der Steckverbindungen unter Einsatz der Lasertechnik verschweißt wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Lage der Gehäuseplatten 71; 72 zueinander durch Vergießen des Materials im Bereich der Steckverbindungen zu fixie- 35 ren.

Eine andere Ausgestaltung des Verfahrens besteht darin, daß die Umdrehung der Getriebeelemente zum Zwecke des Ausrichtens mit einer höheren Drehzahl erfolgt. Zweckmäßig ist es, mit der Nenndrehzahl oder mit einer über dieser 40 liegenden Drehzahl des Getriebes zu arbeiten. Die dadurch entstehenden Kreiselkräfte halten während der Bewegung die Lage der Getriebeelemente 91; 92 zueinander stabil, so daß die Fixierung hier während der Bewegung erfolgen kann.

Die Lagerung der Gewindespindel 5 kann noch dahingehend weiter ausgestaltet werden, daß den Halterungen 6a; 6b (siehe Fig. 2) der Gewindespindel 5 schwingungsdämpfende Buchsen (hier nicht dargestellt) oder ähnliche Bauelemente zugeordnet sind.

Weiterhin ist vorgesehen, die Lagerung der Gewindespindel 5 mit einer Notbetätigung auszustatten. Das ist erforderlich, um im Falle eines Defektes des Getriebes 9 das Herausdrehen der Gewindespindel 5 zu ermöglichen. Dadurch kann der Kraftfahrzeugsitz auch in diesem Falle bewegt werden, was für dessen Ausbau erforderlich ist, da die Verschraubung der Halterung 6a; 6b mit der Unterschiene 4 durch die Oberschiene 3 verdeckt sein können. Will man die Verschraubung lösen, muß daher die Oberschiene 3 zur Unterschiene 4 verfahren werden.

Hierzu ist vorgesehen, die Lagerung der Gewindespindel an mindestens einer Halterung 6a; 6b mit einer Sollbruchstelle auszustatten und die Gewindespindel 5 an mindestens einem Ende mit einen Pormschlußelement 52 zu versehen, das im Einsatzfall mit einem Werkzeug erfaßt und gedreht 65 werden kann. In den Fig. 10 bis 17 werden derartige Ausführungen gezeigt.

In der Fig. 10 wird eine Ausführung gezeigt, bei der bei-

spielsweise ein Gewindeelement 60 eingesetzt wird, die an seinem Umfang eine Materialschwächung als umlaufende Nut 61 aufweist. Es sind aber auch andere Materialschwächungen möglich, wie z. B. Einkerbungen o. ä. Die Gewindeelement 60 ist mit einer der Halterungen 6a; 6b verschweißt. Um eine Sollbruchstelle auszubilden, wird im Bereich der Nut 61 das Material mit der Gewindespindel 5 verquetscht. Das erfolgt an zwei sich gegenüberliegenden Angriffspunkten (siehe Pfeile), wobei eine einseitige Quetschung auch möglich ist. Im Falle der Notbetänigung wird die Gewindespindel 5 verdreht und so Haltekraft der Quetschung überwunden.

Als Gewindeelemente 60 sind zum Beispiel Schweiß-, Stanz- oder Blechmuttern einsetzbar, die stoff- bzw. kraftschlüssige Verbindungen mit dem Material eingehen.

In Fig. 11 wird eine einfache Variante gezeigt. Hier wird anstatt eines Gewindeelement 60 ein Durchzug 62 in der Halterung 6a; 6b hergestellt, der mit einem Gewinde zur Aufnahme der Gewindespindel 5 versehen wird. Der Durchzug 62 wird mit der Gewindespindel 5 verquetscht (siehe Pfeile).

Fig. 12 zeigt eine Lösung, bei der analog zu der in Fig. 10 gezeigten Variante ein Gewindeelement 60' mit der Halterung 6a; 6b verschweißt ist. Dieses Gewindeelement 60' wird durch eine Kontermutter 63 verspannt. Im Falle der Notbetängung kann die Kontermutter 63 gelöst und so die Gewindespindel 5 gedreht werden.

In Fig. 13 wird eine ähnliche Lösung gezeigt. Eine Mutter 64 wird jedoch hier nicht mit der Halterung 6a; 6b verschweißt, sondern formschlüssig über einen Anschlag 6e gehalten, der an der Halterung 6a; 6b angebracht ist. Die Verspannung erfolgt ebenfalls über eine Kontermutter 63. Als Sollbruchstelle ist hier mindestens ein Schweißpunkt 60a zwischen der Mutter 64 und der Gewindespindel 5 vorgesehen.

Die Fig. 14 und 15 zeigen eine Lösung, bei der ein Sicherungsblech 65 angeordnet ist, das eine Lasche 65a aufweist, der eine zwischen der Halterung 6a und dem Sicherungsblech 65 angeordnete Mutter 64' in ihrer Lage sichert. Als Sollbruchstelle wird hier eine vorzugsweise aus Kunsistoff hergestellte Verdrehsicherung 66 eingesetzt. Diese wird mit ihrer Außenkontur formschlüssig in eine Gewindespindel-Aufnahmebohrung 65b des Sicherungsbleches 65 eingelegt. Der Formschluß wird hier durch mindestens ein am Umfang der Verdrehsicherung 66 angeformtes Formschlußelement 66a erreicht, das mit einer entsprechenden Aussparung 65c in der Gewindespindel-Aufnahmebohrung 65b korrespondiert. Die Verdrehsicherung 66a ist mit der Gewindespindel 5 drehfest verbunden, indem ein am Ende der Gewindespindel 5 angebrachtes Vierkant bzw. ein geometrisch anders ausgebildetes Element in die dazu korrespondierende Innenkontur 66b der Verdrehsicherung greift.

Im Falle der Notbetätigung wird die Gewindespindel 5 einschließlich der Verdrehsicherung 66 verdreht, was zur Zerstörung der Verdrehsicherung 66 führt. Damit kann die Gewindespindel 5 bewegt werden.

Fig. 16 zeigt eine andere Einsalzmöglichkeit für ein Verdrehsicherungselement aus Kunststoff. Hier wird in eine Gewindespindel-Aufnahmeöffnungen beider Halterungen 6a; 6b eine Kunststoffsicherung 67a eingeformt, derart, daß der kreisrunde Querschnitt der Aufnahmeöffnung 67 erhalten bleibt, die Breite b der Kunststoffsicherung jedoch größer als der Durchmesser d der Aufnahmeöffnung 67 ist. Die Quetschung und damit die Ausbildung der Sollbruchstelle erfolgt durch Kräfte in Richtung der Pfeile. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, daß die Gewindespindel 5 sowohl Zug- und Druckkräfte übertragen kann als auch gegen Verdrehen gesichert ist.

Im Falle der Notbetätigung wird die Kunststoffsicherung 67a herausgeschlagen, so daß die Gewindespindel 5 in den freiwerdenden Raum ausweichen kann oder, falls erforderlich, mit Hilfe eines hier nicht dargestellten Werkzeuges in diesen Raum gedrückt werden kann. Damit liegt die Gewindespindel 5 frei und der Kraftfahrzeugsitz ist entnehmbar, ohne daß die Gewindespindel 5 gedreht werden muß.

In der Fig. 17 wird eine Spezialquetschmutter 68 gezeigt, die analog zu dem anhand der Fig. 10 beschriebenen Beispiel mit einer Halterung 6a; 6b verschweißt ist und eine 10 umlaufende Nut 61 als Materialschwächung aufweist. Die Verquetschung auf der Gewindespindel 5 und die Notbetätigung erfolgen analog des Beispiels zu Fig. 10. In diesem Beispiel ist jedoch auf der von den Halterungen 6a; 6b abgewandten Seite auf der Spezialquetschmutter 68 eine Distanzbuchse 69 angeordnet, die den Verfahrweg der Oberschiene 3 auf der Unterschiene 4 begrenzt. Ein variabler Endanschlag kann zum Beispiel auch über hier nicht dargestellte Kunststoffclips erreicht werden, die bei der Montage des Kraftfahrzeugsitzes separat auf der Gewindespindel befestigt werden.

Um die oben beschriebene Notbetätigung ausführen zu können, muß (mit Ausnahme des zu Fig. 16 beschriebenen Beispiels) zum Verdrehen der Gewindespindel 5 deren Ende mit einem Werkzeug erfaßt werden. Hierzu muß das Ende 25 der Gewindespindel 5 mit einen entsprechend ausgebildeten Formschlußelement 52 versehen sein. Das kann zum Beispiel erfolgen, indem dieses einseinig oder zweiseitig abgeflacht ist oder indem ein Innen- oder Außenmehrkant, vorzugsweise ein Vierkant, vorgesehen ist.

In der Fig. 19 wird eine Prinzipskizze gezeigt, aus der man eine Möglichkeit für den Einsatz der Erfindung zum Antrieb eines Fensterhebers an einer Fahrzeugtür entnebmen kann. Wie in der Fig. 18 zu sehen, wird eine Fensterscheibe 12 zwischen zwei Führungsschienen 131; 132 gehalten, die an je einer Seite der Fahrzeugtür angeordnet sind. An der Unterkante 12' der Fensterscheibe 12 ist über eine Halteschiene 14 ein Fensterhebermotor 15 angeordnet, der über ein Kabel mit Strom versorgt wird. Die Antriebswelle 23 des Fensterhebermotors 15 ist mit dem Getriebe 9 verbunden. Der Aufbau des Getriebes 9 wurde bereits anhand der Fig. 4 näher beschrieben. Das heißt, innerhalb des Getriebegehäuses 7 befindet sich eine hier nicht dargestellte Antriebsschnecke, die über eine Spindelmutter mit der einer Gewindespindel 5' im Eingriff steht. Die Gewindespindel 5 ist über Haltewinkel 161; 162 drehfest am Türinnenblech 17 befestigt. Dabei muß die Achse der Gewindespindel 5 in Richtung der Bewegungsrichtung der Fensterscheibe 12 zei-

Dreht sich der Fensterhebermotor 15, so wird über die 50 hier nicht dargestellte Antriebsschnecke die Spindelmutter gedreht. Da die Gewindespindel 5' drehfest ist, muß sich die miteinander fest verbundene Einheit Getriebe 9/Fensterhebermotor 15/Fensterscheibe 12 entlang der Achse der Gewindespindel 5 bewegen. Dabei wird die Fensterscheibe 12 sin den Führungsschienen 131; 132 geführt.

Die Anwendung der Erfindung beschränkt sich nicht auf die oben beschriebenen Beispiele für die Betängung der Sitzlängsverstellung und des Fensterheberantriebs. Es ist weiterhin möglich, die Erfindung für Spindel- oder Schnekkenantriebe zum Verstellen der Sitzhöhe, der Sitzneigung, der Sitzkissentiefenverstellung, der Sitzlehnenverstellung und der Verstellung der Kopfstütze einzusetzen.

Bezugszeichenliste

1 Halteplatte 10a; 10b Entkopplungselement

11a; 11b Befestigungslaschen 12 Fensterscheibe 12 Unterkante der Fensterscheibe 131; 132 Führungsschienen 14 Halteschienen 15 Fensterhebermotor 151 Kabel 161; 162 Haltewinkel 2 Antriebsmotor 21; 22 Antriebswelle 24 Antriebswelle 3 Oberschiene 30 Befestigungsöffnung 31 Hohlraum 4 Unterschiene thread spindle 5; 5' Gewindespindel 51 Zahnstange 52 Formschlußelement 60; 60' Gewindeelement 60a Schweißpunkt 61 Nut 62 Durchzug 63; 63' Kontermutter 64; 64' Mutter 65 Sicherungsblech 65a Lasche 65b Gewindespindel-Aufnahmebohrung 65c Aussparung 66 Verdrehsicherung 66a Formschlußelement 66b Innenkontur der Verdrehsicherung 67 Gewindespindel-Aufnahmeöffnung 67a Kunststoffsicherung 68 Spezialquetschmutter 6a; 6b Halterungen 6c; 6d; 6c'; 6d' Befestigungsmutter

6c; 6d; 6c'; 6d' Befestigungsmutter
6c Anschlag
7; Getriebegehäuse
71a; 71b Gehäuseplatten

40 72a; 72b Gehäuseplatten 73a; 73b Lagerbohrungen 74a; 74b Lagerbohrungen 75; 75; 75° Ausnehmungen 76; 76; 76° Stege

761; 762 Stege
77 L-förmige Gehäuseplatte
78 U-förmige Gehäuseplatte
79 scheibenförmige Gehäuseplatte
8 Haltering

81 Getriebeaufnahme 82a; 82b Schenkel der Halterung 83 Befestigungsöffnungen 84 Muner 85 Winkelbereiche

86a; 86b Schenkel der Getriebeaufnahme 87a; 87b Sollverformungsstellen

92 Schneckenradverzahnung 95; 95; 96; 96 Wellenring

Patentansprüche

small gentling

1. Spindelantrieb für Verstelleinrichtungen in Kraftfahrzeugen, bei dem eine Gewindespindel (5) drehfest zwischen zwei endseitigen Halterungen (6a; 6b) eingespannt ist, wobei der Gewindespindel eine in einem Getriebe angeordnete Spindelmutter zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindespindel (5) über mindestens eine Sollbruchstelle in mindestens einer Halterung (6a; 6b) befestigt ist und daß mindestens ein Ende der Gewindespindel (5) als Formschlußelement (66a) ausgebildet ist, das mit einem drehenden Werkzeug verbunden werden kann; um die Sollbruchstelle zum Zwecke der Notbetätigung des Antriebs zu überwinden.

2. Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gewindeelement (60), das als örtliche
Materialschwächung eine Nut (61) aufweist, mit einer
der Halterungen (6a; 6b) verschweißt ist, und das Gewindeelement (60) über diese Materialschwächung mit
der Gewindespindel (5) verquetscht ist.

3. Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Gewindeelement (60) mit einer der Halterungen (6a; 6b) verschweißt ist und dieser zum Fixieren der Lage-der Gewindespindel (5) eine Kontermutter (63) zugeordnet ist.

4. Spindelantrieb nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewindeelement (60") auf der
von der Halterung (6a; 6b) abgewandten Seite zur Begrenzung des Verfahrweges der Oberschiene (3) auf
der Unterschiene (4) eine Distanzbuchse (69) aufweist. 25
5. Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Aufnahme der Gewindespindel (5)
eine der Halterungen (6a; 6b) einen Durchzug (62) aufweist, der an mindestens einer Stelle mit der Gewindespindel (5) verquetscht ist.

6. Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mutter (64), die formschlüssig über einen Anschlag (6e) an einer der Hahrerungen (6a; 6b) in verdrehsicher gehalten wird, mit der Gewindespindel (5) an mindestens einer Stelle derart verschweißt 35 ist, daß die Schweißstelle (60a) als Sollbrüchstelle ausgehildet ist

7. Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine vorzugsweise aus Kunststoff gefertigte, auf der Gewindespindel (5) drehfest angeordnete 40 Verdrehsicherung (66) formschlüssig in eine Gewindespindel-Aufnahmebohrung (65b) eines Sicherungsbleches (65) eingelegt ist, wobei die Verdrehsicherung (66) bei der Notbetätigung der Gewindespindel (5) zerstört wird.

8. Spindelantrieb nach Ansprüch 7. dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherungsblech (65) über eine Läsche (65a) die Stellung einer auf der Gewindespindel (5) angeordneten, die Lage der Gewindespindel (5) sichernden Mutter (64) fixiert.

9. Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in eine Gewindespindel Aufnahmeöffnungen (67) beider Halterungen (6a; 6b) eine Kunststoffsicherung (67a) eingeformt ist, derart, daß der kreisrunde Querschnitt der Gewindespindel-Aufnahmeöffnungen (67) erhalten bleibt und die Breite (b) der Kunststoffsicherung (67a) größer als der Durchmesser (d) der Gewindespindel-Aufnahmeöffnungen (67) ist, wobei im Falle der Notbetätigung die Kunststoffsicherung (67a) entfernbar ist und die Gewindespindel (5) in 60 den freiwerdenden Raum ausweichen kann.

Hierzu 12 Seite(n) Zeichnungen


Nummer:

Int. Cl.⁷:

Veröffentlichungstag:

DE 198 15 283 C2


F 16 H 25/20



Figur 1


Nummer: Int, Cl.⁷: Veröffentlichungstag:






Nummer: Int. Cl.⁷: Veröffentlichungstag:

DE 198 15 283 C2 F 16 H 25/20



Veröffentlichungstag:




Figur 4

Veröffentlichungstag:


DE 198 15 283 C2


F 16 H 25/20 13. Juli 2000



Figur 5

Nummer: Int. CI.⁷: Veröffentlichungsteg:







Figur 7

Nummer:


Int. Cl.⁷: Veröffentlichungstag:

DE 198 15 283 C2 F 16 H 25/20






Figur 10




Figur 11

Veröffentlichungstag:





Figur 12



Figur 13


Veröffentlichungstag:






Figur 15

Nummer: Int. Cl.⁷: Veröffentlichungstag:




Figur 16



Veröffentlichungstag:

DE 198 15 283 C2 F 16 H 25/20



Figur 18

Electrically-operated spindle drive for automotive sliding roof, seatadjustment mechanism or electric window winder

Patent Number:

DE19815283

Publication date:

1999-10-14

Inventor(s):.

MACHT ALWIN (DE); TAUBMANN WERNER (DE)

Applicant(s):

BROSE FAHRZEUGTEILE (DE)

Requested Patent:

☐ DE19815283

Application Number: DE19981015283 19980406

Priority Number(s): DE19981061100 19980406

IPC Classification:

F16H25/20; F16H1/16; B60J1/17; B60J7/057; E05F11/34; E05F15/08; B60N2/02

EC Classification:

B60N2/44M, E05F11/40B, F16H1/16, F16H25/20

Equivalents:

Abstract

The spindle electrically-operated drive operates automotive systems especially sliding roofs, seatadjustment mechanisms or electric window winders. The spindle gear is incorporated within a push-fit twopart housing which absorbs the spindle reaction forces. The spindle drive incorporates a weak link which fails during an overload condition. The weak link can also be overridden by an externally applied tool.

Data supplied from the esp@cenet database - 12